

Bulletin d'information technique

Date: 18.01.2017

Concernant : nouveaux coudes d'entrée et sortie de la vanne 541 avec flèches de direction intégrées

Cher client,

Dans le cadre des efforts que nous déployons continuellement pour améliorer la qualité de nos produits, nous introduisons la modification suivante sur les coudes d'entrée et sortie de la vanne de contrôle 541.

Nous remplaçons les autocollants avec les flèches sur les coudes d'entrée et sortie par des flèches intégrées comme ci-dessous.



Nouveaux coudes avec flèches « entrée et sortie » intégrées

Cette modification est mise en œuvre dès aujourd'hui, les numéros de série n'ont pas été modifiés.

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez de plus amples informations à ce sujet.

Sofie Redig
Technical Support