

Bulletin d'Information Technique

Date: 20.02.2017

Concernant: mise à niveau de la commande électronique IQsoft, Ultra

Cher client,

Dans le cadre des efforts que nous déployons continuellement pour améliorer la qualité de nos produits, nous introduisons la modification suivante sur la commande électronique de nos adoucisseurs IQsoft et Ultra.

Nous avons développé une toute nouvelle plate-forme électronique qui combine une conception et des composants les plus modernes (comme des processeurs ARM). La nouvelle plate-forme électronique nous offre plusieurs possibilités pour des futures mises à niveau en termes de hardware (différents écran, addition de WiFi, mémoire plus large, plus de sorties, etc), ainsi que du logiciel.

Avec l'implémentation de cette nouvelle plaquette électronique mise à niveau sur IQsoft et Ultra, nous avons ajouté les fonctions suivantes à la commande électronique:

1. Sonnerie: la nouvelle plaquette électronique dispose d'une sonnerie intégrée, qui est utilisée comme:
 - alarme sonore pour les fonctions d'alarme de niveau de sel et de rappel d'entretien;
 - signal sonore chaque fois qu'un bouton est appuyé.La sonnerie peut être activée (avec niveau sonore réglable) ou désactivée par l'utilisateur dans le mode de programmation des Réglages de base.
2. 2^{ème} ligne de l'écran: sur la 2^{ème} ligne de l'écran, le volume total d'eau consommé depuis la mise en marche et le débit instantané sont affichés alternativement.
3. SuperCap pour sauvegarde de courant: un SuperCap plus large maintiendra l'heure du jour pendant une période de 15-20 heures en cas d'une panne de courant.
4. 2^{ème} relais/contact auxiliaire (24 VAC, max. 500mA); comme pour le premier relais/contact auxiliaire, le fonction peut être programmé.

Remarques importantes:

1. la nouvelle plaquette électronique est interchangeable avec la plaquette électronique actuelle.
2. l'interface utilisateur du logiciel lui-même ne change pas du tout.

Cette mise-à-niveau est introduite dans notre assemblage à partir de 20 février 2017. Donc tous les appareils IQsoft/Ultra avec date de production à partir de 20.02.2017 sont équipés avec le logiciel mis-à-jour

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez de plus amples informations à ce sujet.



Sofie Redig
Technical Support